

Steenoord Adviesbureau

Monstername Asbest

Kanaalweg 20a
te Onderzoekstad



Projectnummer: 2018-0002
Autorisatiedatum: 22-02-2018
Status: Definitief, versie 1.0
Opdrachtgever: Dijkmans bouwbedrijf
Omschrijving: Woning met schuur
Adres: Kanaalweg 20a
Postcode/plaats: 7777 VV Onderzoekstad
Kenmerk klant:
Inventarisatiebedrijf: Steenoord asbest advies BV
Steenweg 12
1111 AG Steenoord
SCA code: 00-D000000
Telefoon: 011-11 45 321
Website: www.steenoord.nl

Titelblad

Projectnummer: 2018-0002
Onderzoekslocatie: Kanaalweg 20a te 7777 VV Onderzoekstad
Betreft: Woning met schuur
Opdrachtgever: Dijkmans bouwbedrijf
Dhr. J. Dijkmans
Keppelosestraat 45
6788 AX Humdijk
Eigenaar: Rabobank Oosttolland
Postbus 34
9975 AA Oosttolland
Opdrachtnemer: Steenoord asbest advies BV
Steenweg 12
1111 AG Steenoord
SCA code: 00-D000000
Onderzoek uitgevoerd op: 21-02-2018 en 22-02-2018
Onderzoek uitgevoerd door: J. Inspecteur (DIA-code D00-000099-98)
Interne autorisatie: 22-02-2018
Status: Definitief, versie 1.0
Verspreiding: E-mail PDF

Ondertekening

Technisch verantwoordelijke: P. Onderzoeker
Datum: 22-02-2018
Handtekening:




1 Resultaten

In de volgende tabel is een overzicht gepresenteerd van de genomen asbestmonsters en de analyseresultaten:

Bron nr.	Naam ruimte	Bron	Monster	Analyse-rapport-nummer	Analyseresultaat
1	Keuken	Vensterbank	M1	1803-0788	5-10 % Actinoliet 5-10 % Amosiet 2-5 % Anthophylliet
2	Keuken	Pakking gevelkachel	M2	1803-0788	2-5 % Anthophylliet
4	Bijkeuken	Afvoerkolom	M4	1803-0788	Geen verhoogde waarden
3	Schuur met open deuren	Asbestrestanten	M3	1803-0788	5-10 % Actinoliet 5-10 % Amosiet 5-10 % Anthophylliet 5-10 % Chrysotiel

2 Tekeningen en schetsen



3 Projectfoto's

Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven.



Foto voor bron Vensterbank (Vensterbank 1)



Foto voor bron Vensterbank (Vensterbank 1)



Foto voor bron Vensterbank (Vensterbank 1)



Afvoerkolom (Pakking gevelkachel 2)



Afvoerkolom (Pakking gevelkachel 2)



Foto voor bron Asbestrestanten (Asbestrestanten 3)



Asbestrestanten (Asbestrestanten 3)



Foto voor bron Afvoerkolom (Afvoerkolom 4)



Afvoerkolom (Afvoerkolom 4)



Foto voor bron VAILLANT MAG C 13 (VAILLANT MAG C 13 T1)



VAILLANT MAG C 13 (VAILLANT MAG C 13 T1)



Foto project

4 Analyserapporten Laboratorium

Er zijn geen analysecertificaten beschikbaar. Deze pagina is daarom leeg.